




COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI										
DENOMINAZIONE <u>Resti dell'acquedotto dei Vasi.</u>										EPOCA <u>Sec.XIII-XIV-XVI</u>										NUMERO SCHEDE										
LOCALITÀ <u>Città Alta - Edifici Conti Roncalli</u>										VIA <u>Sforza Pallavicino</u>										N. CIV. <u>---</u>										
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1</u>																				0 2 0 0 8 1 7										
PROPRIETÀ <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>muro di sostegno</u>										GRADO										
STATO DI CONSERVAZIONE		A <input type="checkbox"/> Buono B <input type="checkbox"/> Maldeco C <input type="checkbox"/> Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		PARTI COMPLEMENTARI		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		COBERTURA		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		INTERNO		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		UMIDITÀ		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		Incidente Tracce Rilevante		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>		GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. <u>4/1/57</u>										PRG 1969: <u>n.a. art. 11</u>										
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRC										1										
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI										
EPOCA DI COSTRUZIONE										Sec.XIII-XIV.										STRUTTURE E MATERIALI <u>Pietra arenaria loca-</u>										
TRASFORMAZIONI										E' stato costruito sullo stesso tracciato dell'acquedotto romano. Sec.XVI smaltitore acque di superficie e apertura di ispezione.										le.										
PROPRIETARIO ATTUALE										Al termine del muro a est, apertura retangolare d'ispezione e d'accesso alla parte in galleria: piana e spallette in blocchi di pietra squadrata e architrave leggermente modanato. Sotto la piana una rientranza strombata con foro centrale per l'uscita dell'acqua. Accanto a questa si trova una piccola vasca (8)										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Diserbare e pulire. Sistemare i contorni delle aperture e della vasca.</u>										
BIBLIOGRAFIA										Segna le quote di due sentieri ad esso addossati.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = muro di sostegno.</u>										
DOCUMENTI ANNESSI										v.schede n.0200815-16-18.										OSSERVAZIONI <u>Questo tratto costituisce una delle parti meglio conservate di tutto il tracciato.</u>										
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica										Si deve proteggere il contesto interno										REDATTA DA										
										Si deve proteggere il contesto esterno										SANDRO ANGELINI ARCH.										
																				21 OTT. 1974										
																				REVISIONATA DA										



(A) rettangolare incassata nel muro, formata da due blocchi di pietra scavata (smaltitore acque di supero).



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA