



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE edificio residenziale con rustico												EPOCA sec. XIV?-XVIII?-XX			NUMERO SCHEDA														
LOCALITA Gallina			VIA Castagneta (angolo via dei Vasi)			N. CIV. 14 A			0 3 2 0 3 1 3																				
CATASTO Castagneta, F 4, mp 214 - 234									PROPRIETA privata									USO ATTUALE abitazione (4 famiglie)											
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C			I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			A = 3														
PROTEZIONE PROPOSTA									B Mediocre			B-C = 4			C Cattivo														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
muri di base su strada medioevali									A) edificio ad angolo di strade pianta quadrangolare									muri di pietra (A-B)											
i corpi A e B (senza le aggiunte) compaiono nella mappa 1808									altezza di 2 piani sopra il terrazzo									muri di prismi (C)											
corpo B: nel 1910 lavori di ristrutturazione - altri interventi più recenti									copertura a padiglione									solai di legno											
ex cantina									B-C) rustici - altezza di 2 piani									aperture: contorni di arenaria											
									copertura a 2 falde - manto di coppi									tetto con manto di coppi											
									pi									esterno: zoccolo di pietra a vista											
																		intonaco grigio											
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Rizzi - Daldossi									finestrelle con inferriate																				
									portali d'ingresso ad arco in arenaria																				
BIBLIOGRAFIA									terrazzo laterale pensile con																				
MAPPA 1808									muri di sostegno di pietre regolari (v. scheda 03.2.03.14)																				
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI											
NEG. C 24.13 / C 24.21																		sorge all'imbocco di via dei Vasi											
C 24.19 / C 24.16																		REDATTA DA V. Zanella IL magg. 77											
																		VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											

