



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE acquedotto dei Vasi - inizio									EPOCA sec. XIII?									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Castagneta									VIA dei Vasi									N. CIV.																	
CATASTO Castagneta, F 4, mp 172									USO ATTUALE (ex) camera di presa dell'acquedotto									0 3 2 0 5 2 1																	
PROPRIETÀ comunale																																			
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Incidente Tracce Rilevante <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Buono <input checked="" type="checkbox"/> Mediocore <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/>			II			1								
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
i "vatie" sono nominati in documenti del sec. XI									manufatto sotto il piano stradale al termine della via dei Vasi, nel folto del bosco									struttura di pietre regolari																	
strutture murarie superstiti: sec. XIII?, con integrazioni successive									dimensioni del vano (praticabile): altezza cm 130 - larghezza cm 35																										
pietra d'architrave dell'ingresso caduta di recente																																			
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Comune di Bergamo									a monte, a una svolta di via Rame ra, fontanella con getto d'acqua continuo									da restaurare, segnalandone la presenza																	
BIBLIOGRAFIA																																			
FORNONI, Storia di Bergamo, XIV; Avvenire urban. colli, p. 30																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 47.6																		v. anche schede 03.2.03.14/15/47																	
																		REDATTA DA																	
																		V. Zanella									IL lug. 77								
																		VISTA DA									IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

